

**АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 909**

Номер ООН	Наименование груза	Классификационный шифр
3359	ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ	–

**ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ**

ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ	Негорючи или трудногорючи. Устройства (вагоны, контейнеры или цистерны) могут взрываться при нагревании.
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА	При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы, отравление парами и газами.

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецдежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутылкаучука, специальная обувь. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

**НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Избегать низких мест. Удалить посторонних. Пострадавшим оказать первую помощь.
ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ	При утечке газа изолировать район, пока газ не рассеется.
ПРИ ПОЖАРЕ	Не приближаться к устройствам. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, другими средствами.

**НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ**

Вызвать специалистов для нейтрализации.

**МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. При ожоге наложить асептическую повязку.